

**Plan Remontowy na 2019 rok zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 14/2018 dnia 17.12.2018 roku
/według posiadanych środków finansowych dla danej nieruchomości/.**

L.P.	ADRES	NUMER BUDYNKU	ZAKRES PRAC
1	Damroki	6	Remont i docieplenie 10 szt. balkonów wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych oraz położenie wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów.
2	R. Blizbora	1	Docieplenie metodą lekko-moką ściany do balkonów R. Blizbora 1 (~45m ²).
3	Damroki	2,4,6	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
4	R. Blizbora	1,3,5,7	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
5	Damroki	22	Remont i docieplenie 4 szt. balkonów wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych oraz położenie wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów (dotyczy mieszkań nr: 3,6,9,12)
6	Damroki	22	Docieplenie metodą lekko – moką ścian zewnętrznych od strony balkonów (~240 m ²).

**Plan Remontowy na 2019 rok zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 14/2018 dnia 17.12.2018 roku
/według posiadanych środków finansowych dla danej nieruchomości/.**

7	R. Blizbora	2,4,6	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
8	Damroki	8,10,12,14,16,18,20,22,24	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
9	R. Blizbora	8,10,12,14,16,18	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
10	R. Blizbora	9,11,13,15,17,19,21,23	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
11	R. Blizbora	24,26,28	Docieplenie metodą lekko – mokrą ścian zewnętrznych od wejścia do budynku (~650 m ²).
12	R. Blizbora	20,22,24,26,28	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
13	R. Blizbora	27-25 29-31	Malowanie klatek schodowych.
14	R. Blizbora	25,27,29,31,33,35	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
15	Damroki	28	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.

**Plan Remontowy na 2019 rok zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 14/2018 dnia 17.12.2018 roku
/według posiadanych środków finansowych dla danej nieruchomości/.**

16	Stolema	31,33,35,37	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
17	Stolema	39,41,43,45,47,49	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
18	Stolema	48,50,52	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
19	Damroki	30	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
20	Pólnicy	8,10,12,14,16,18,20,22,24	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
21	Damroki	32,34,36,38,40	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
22	Damroki	42,44	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
23	Damroki	54,56	Docieplenie metodą lekko – moką ścian zewnętrznych od strony balkonów między Damroki 54 i 56 (~156m ²).

**Plan Remontowy na 2019 rok zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 14/2018 dnia 17.12.2018 roku
/według posiadanych środków finansowych dla danej nieruchomości/.**

24	Damroki	56	Remont balkonów 10 szt. wraz z dociepleniem, położeniem wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych.
25	Damroki	58	Remont balkonów 4 szt. wraz z dociepleniem, położeniem wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych.
26	Damroki	54-62	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
27	Pólnicy	33-45	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
28	Stolema	60-64	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
29	Pólnicy	31	Remont kapitalny balkonów (10 szt.) wraz z dociepleniem, położeniem wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów od strony wewnętrznej wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych.
30	Stolema	58	Remont kapitalny balkonów (5 szt.) wraz z dociepleniem, położeniem wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów od strony wewnętrznej wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych.

**Plan Remontowy na 2019 rok zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 14/2018 dnia 17.12.2018 roku
/według posiadanych środków finansowych dla danej nieruchomości/.**

31	Stolema	58	Docieplenie metodą lekko – mokrą od ściany bocznej balkonów ul. Stolema 58 do balkonu ul. Stolema 58 (~150m2).
32	Pólnicy	15-31	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
33	Stolema	54-58	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
34	Pólnicy	38-40	Docieplenie metodą lekko – mokrą ścian zewnętrznych od strony balkonu Pólnicy 40 do balkonu Pólnicy 38 (~130 m2).
35	Pólnicy	40,42	Remont balkonów 15 szt. wraz z dociepleniem montażem opierzenia i położenia wyprawy tynkarskiej na bokach balkonów od strony wewnętrznej wraz z niezbędnym remontem posadzek balkonowych, ul. Pólnicy 42 (5 szt.) i ul. Pólnicy 40 (10 szt.).
36	Pólnicy	28-42	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
37	Damroki	46-52	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.

**Plan Remontowy na 2019 rok zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 14/2018 dnia 17.12.2018 roku
/według posiadanych środków finansowych dla danej nieruchomości/.**

38	Damroki	77,79	Docieplenie metodą lekko – mokrą ściany zewnętrznej od strony balkonów/przeciwna strona do wejścia (~420m ²).
39	Damroki	77,79	Remont kominów (2 szt.) - naprawa, malowanie farbą elewacyjną na podkładzie klejowym z siatką, założenie kratki na otwory wentylacyjne.
40	Damroki	77,79	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
41	Damroki	81,83	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
42	Damroki	85-87	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
43	Damroki	89,91	Malowanie klatek schodowych
44	Damroki	89,91	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
45	Damroki	93,95	Docieplenie metodą lekko-mokrą od strony balkonów /przeciwna strona od wejścia (~420m ²).

**Plan Remontowy na 2019 rok zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 14/2018 dnia 17.12.2018 roku
/według posiadanych środków finansowych dla danej nieruchomości/.**

46	Damroki	93,95	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.
47	Damroki	97,99	Docieplenie metodą lekko-mokrą od wejścia do budynku (~340m ²).
48	Damroki	97,99	Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody w piwnicach.

TABELA: PLAN REMONTOWY 2019